

2024 年 1 月 20 日

中電就青衣安涓樓電力事故提交報告

就 2024 年 1 月 7 日在青衣長安邨安涓樓發生的電力事故，中華電力有限公司（中華電力）今天（1 月 20 日）向機電工程署提交事故調查報告。

1 月 7 日上午 9 時 38 分，安涓樓其中一間客戶變電站的一個一萬一千伏特電纜接頭發生故障，影響該大廈近一半客戶（388 個客戶）的電力供應，中華電力即時安排為客戶恢復供電，電力供應於當天上午 11 時 04 分全面恢復。

中華電力理解當地居民的關注，即時採取額外措施，完成巡查青衣區內的供電設備，並會檢查供電範圍內的其他同類型電纜接頭。中華電力日後會加強與物業管理公司的聯繫以改善事故應變的協調，並繼續與社區領袖保持緊密溝通，適時向受影響客戶發放資訊。

此外，中華電力正就 2024 年 1 月 1 日在青衣牙鷹洲街變電站發生的電壓驟降事故進行調查，將盡快向政府提交報告，並向公眾交代兩宗事故的詳情。

- 完 -