

中華電力有限公司 每月小時計空氣質素報告																																
地點：	龍鼓灘															日期：	2023年7月1 - 31日															
監測物：	二氧化硫															單位：	微克/立方米															
時\日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
00:00	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	
00:10	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	7	4	3	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	
00:20	6	6	6	4	6	6	6	6	6	6	7	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	
00:30	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	
00:40	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	--	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	5	4	--	4	3	4	4	4	
00:50	6	6	6	6	6	7	6	6	6	7	6	--	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	5	4	--	4	4	5	3	4	
01:00	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	--	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	5	3	--	5	4	5	3	3	
01:10	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	4	3	5	3	3	3	3	4	2	4	4	4	5	3	4	5	4	4	4	4	
01:20	6	7	5	6	6	6	6	6	6	7	6	4	4	5	4	3	4	3	4	1	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	
01:30	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	7	3	3	5	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	
01:40	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	7	3	3	4	4	3	3	4	4	4	5	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
01:50	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	7	3	3	4	4	3	3	3	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	
02:00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3	4	4	3	3	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
02:10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3	4	4	3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
02:20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
02:30	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
02:40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02:50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03:00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03:10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03:20	6	6	5	5	6	6	5	6	5	5	5	3	3	2	4	3	3	2	3	2	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	
03:30	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	
03:40	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	3	3	3	
03:50	5	7	6	5	6	6	6	6	6	6	6	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	
04:00	5	7	6	5	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
04:10	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
04:20	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
04:30	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	
04:40	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	
04:50	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	
05:00	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	
05:10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	
05:20	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
05:30	6	6	6	6	5	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	
05:40	6	7	6	6	6	6	7	6	6	5	6	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
05:50	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	
06:00	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	
06:10	6	6	6	5	6																											

中華電力有限公司
每月時計空氣質素報告

地點：龍鼓灘

日期：2023年7月1 - 31日

監測物：一氧化氮

單位：微克/立方米

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均值
1	1	0	3	2	1	1	1	1	3	3	5	1	2	0	1	1	3	15	5	0	0	0	0	0	2
2	0	0	0	3	0	0	2	3	4	4	0	0	0	1	1	3	2	1	1	1	0	0	0	0	1
3	0	1	3	5	9	1	2	3	5	5	7	7	4	3	3	1	2	3	5	0	1	3	0	1	3
4	1	1	1	3	1	0	1	3	2	4	8	3	1	2	0	0	1	8	5	6	7	1	1	0	3
5	2	0	1	3	0	1	1	2	3	4	3	4	2	3	2	2	1	1	1	1	0	1	0	1	2
6	1	0	0	6	0	0	2	2	6	3	7	4	3	3	1	1	2	2	1	1	0	0	0	1	2
7	0	0	0	4	1	0	0	2	2	2	4	2	4	2	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0	1
8	0	0	0	3	0	0	0	3	2	3	3	3	7	3	2	1	3	2	1	1	1	1	0	0	2
9	0	1	1	6	1	0	1	2	2	3	3	2	1	2	1	2	3	2	1	0	0	0	0	0	1
10	0	1	0	4	1	0	1	2	3	4	2	2	4	2	2	2	3	2	2	1	0	0	0	0	2
11	0	1	0	6	0	0	0	1	2	3	2	--	3	2	4	3	2	4	3	1	1	1	1	1	2
12	1	5	1	4	1	0	1	5	4	4	3	4	5	3	3	2	4	2	2	1	1	0	0	0	2
13	--	3	1	3	1	1	3	4	7	14	3	2	6	6	3	2	2	4	2	1	1	1	1	1	3
14	1	1	1	4	1	1	3	17	6	12	6	2	1	1	2	4	2	3	1	1	0	0	1	0	3
15	0	0	1	5	1	1	3	5	4	5	2	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
16	0	0	0	5	1	0	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
17	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	5	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	2	2	1	2	1	2
19	1	1	1	6	1	1	2	2	7	7	5	4	7	11	5	2	3	3	2	1	1	2	1	1	3
20	1	1	1	6	1	1	4	3	7	7	5	3	2	3	5	4	2	3	1	1	1	1	1	1	3
21	1	4	8	13	8	3	3	9	18	25	18	13	--	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
22	0	0	0	3	0	0	0	2	4	5	6	4	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23	0	0	0	3	0	0	0	2	2	12	10	6	3	4	3	10	3	3	0	0	0	1	0	0	3
24	3	0	0	2	0	0	1	4	16	27	11	8	9	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4
25	0	0	2	3	1	1	3	5	7	7	0	0	0	--	--	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26	0	0	0	0	0	0	4	5	2	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	3	2	1	1	1	1	2	1	1	2
30	1	1	1	3	1	1	1	1	3	3	1	1	1	2	1	2	2	3	3	1	1	1	1	1	2
31	1	2	1	4	1	1	2	3	5	9	9	6	3	2	3	4	3	4	2	2	2	1	1	2	3

備註：

"--" 代表欠缺該段時間的空氣質素數據

中華電力有限公司
每月時計空氣質素報告

地點：龍鼓灘
監測物：二氧化氮

日期：2023年7月1 - 31日
單位：微克/立方米

日\時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均值
1	10	4	11	5	1	3	2	0	2	3	8	0	0	0	0	0	5	25	18	2	0	0	0	11	5
2	8	3	1	17	9	6	10	4	9	11	0	0	0	0	0	12	10	6	13	11	5	2	1	0	6
3	0	13	23	22	24	7	5	2	6	9	13	13	7	5	6	0	2	7	13	7	1	14	6	10	9
4	6	9	3	9	5	9	6	7	4	5	8	5	0	3	0	0	0	15	20	25	21	9	14	4	8
5	10	3	8	2	1	4	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	5	1	5	6	11	3
6	5	3	1	4	0	3	2	0	5	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	6	2
7	3	2	3	9	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5	7	13	18	7	3
8	8	15	4	7	0	0	0	8	3	1	0	1	3	0	0	0	0	0	1	6	7	9	5	8	4
9	10	10	14	11	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	1	3	3
10	6	6	2	7	5	1	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	2	3	7	8	5	4	8	6	3
11	6	8	1	2	1	0	0	2	0	1	0	--	12	9	13	11	9	14	17	17	21	12	15	12	8
12	13	18	14	18	12	14	13	15	12	11	12	13	16	11	11	10	15	14	18	14	13	13	10	13	13
13	--	21	17	19	17	14	15	14	22	25	13	11	20	21	18	15	15	19	23	27	20	25	23	25	19
14	25	23	20	16	10	15	16	25	15	19	16	15	13	11	13	17	13	27	24	24	19	22	42	23	19
15	18	25	20	16	14	15	18	21	23	40	35	25	27	27	32	29	23	31	34	26	18	23	19	28	24
16	9	7	23	25	16	13	14	15	20	16	14	12	11	10	7	6	6	5	5	5	5	6	7	7	11
17	6	5	5	8	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5
18	6	7	5	11	7	10	12	12	12	12	13	15	15	14	13	16	18	20	18	28	29	31	34	19	16
19	10	14	14	18	13	11	13	15	24	20	16	14	20	26	15	11	13	15	13	22	18	32	25	20	17
20	14	16	11	16	17	18	24	14	16	15	13	9	8	12	16	13	11	17	13	19	22	15	11	10	15
21	11	23	29	25	22	17	13	15	23	28	22	20	--	8	8	6	6	14	16	22	16	14	12	10	17
22	10	9	8	7	10	13	8	10	9	9	11	10	6	11	9	6	6	5	9	13	10	13	16	28	10
23	20	19	11	12	11	11	7	5	6	13	13	11	9	12	12	25	15	17	10	13	17	16	23	16	14
24	27	14	12	10	6	7	7	7	18	22	13	13	16	14	7	9	8	9	10	10	6	13	14	11	12
25	11	16	19	13	13	11	8	8	11	12	5	5	9	--	--	10	8	7	13	7	5	4	7	19	10
26	15	14	8	15	14	14	16	15	17	23	36	42	29	21	16	19	18	29	18	32	18	9	9	10	19
27	--	15	11	10	14	16	14	12	10	17	24	26	13	15	10	20	13	32	28	18	16	19	15	12	17
28	25	17	15	17	15	16	20	22	23	22	16	--	--	15	19	3	19	18	14	8	7	7	7	9	15
29	11	4	0	2	3	0	0	2	0	0	5	3	0	11	9	9	2	2	6	10	10	7	3	0	4
30	7	3	5	3	4	0	4	1	3	9	0	0	0	0	0	1	4	10	16	19	12	7	4	6	5
31	4	4	0	1	7	1	0	1	4	11	12	9	4	3	9	12	10	12	6	20	13	12	15	20	8

備註：
"--" 代表欠缺該段時間的空氣質素數據